



## Uputstvo za Termohirometar P330

-Korisnički priručnik-

### Pokretanje

Skinite zaštitnu foliju s tipkovnice. Instrument se uključuje i odmah je spreman za rad nakon umetanja baterija.

### Tipka ON/OFF

Pomoću ovog gumba mjerni instrument može se uključiti ili isključiti.

### Prekidač: unutar odjeljka za bateriju (°C/°F)

Ova tipka služi za prebacivanje između °C i °F. Trenutno aktivne jedinice temperature su pohranjene čak i nakon isključivanja.

### Tipka MAX/MIN

Kada se tipka MAX/MIN pritisne po prvi put, maksimalna vrijednost temperature od zadnjeg uključivanja instrumenta pojavljuje na zaslonu. Odgovarajuća minimalna vrijednost temperature se prikazuje kada se ponovno pritisne tipka. Na trećem pritisku ove tipke uređaj se vraća na normalan prikaz stvarnih vrijednosti temperature.

Za poništenje MAX i MIN vrijednosti, pritisnite tipku CLEAR dok ste u MAX ili MIN modu, zaslon će prikazati --. Za prikaz stvarnih vrijednosti temperature, pritisnite tipku MAX/MIN još jednom.

### Zamijena baterija

Zamijenite baterije kada se na zaslonu instrumenta prikazuju besmislene vrijednosti na pritisak tipki.

### Prikaz Td/Tw (temperature točke rosišta/wetbulb)

Pritisnite Td / Tw tipku jednom: U drugom redu će se prikazati stvarna temperatura rosišta. Pritisnite Td / Tw tipku još jednom: U drugom redu će se prikazati stvarna temperatura wetbulb.

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-743 190 Fax: +385-(0)44-743 191	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Bulevar Branilaca Dobrinje bb BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446



## Specifikacije

### TEMPERATURA

Mjerni raspon	-40°C do 70°C
Rezolucija	0,1°C kroz mjerni raspon
Preciznost	± 0.5°C
Senzor	NTC otpornik

### VLAGA

Mjerni raspon	0%rH do99%rH
Rezolucija	0,1%rH
Preciznost	3%rH
Senzor	kapacitivni sentor

### DOPUŠTENJA KORIŠTENJA

Temperaturni raspon	0°C..+40°C
Radni napon	2 x AA baterije, 1,5V svaka
Dimenzije	cca.
130 x 70 x 25 mm (L x W x H)	
Težina	cca. 130 g

PROBUS u Hrvatskoj	PROBUS u Srbiji	PROBUS u Bosni i Hercegovini
PROBUS K. I.G. d.o.o. Kutinska 15, Novo Selo Palanječko HR-44202 SISAK-Topolovac Tel.: +385-(0)44-743 190 Fax: +385-(0)44-743 191	PCE Grupa d.o.o. Kolarova 17 SRB-21470 Bački Petrovac Tel.: +381-(0)21-782 612 Fax: +381-(0)21-780 625	PCE Grupa d.o.o. Bulevar Branilaca Dobrinje bb BiH-71000 Sarajevo Tel.: +387-(0)33-713 445 Fax: +387-(0)33-713 446